



Installation d'un Statis XPerience ou d'un Statis RF24



USB

Télécharger Statis.zip
Décompresser et copier le dossier
Statis dans C:\Program Files\RSF

Connecter la prise USB.

A la détection d'un nouveau matériel :
RSF USB To RF_2G4 (pour Statis RF24) ou
FTDI FT8U2XX (pour Statis XPerience)

Sélectionner :

Installer à partir d'un emplacement spécifié.

C:\Program Files\RSF\Statis

Valider l'Installation matérielle :

Choisir « continuer ».

L'USB Statis est installé.